Vol.2 No.2 April 2016 ISSN: 2461-1247

#### Menganalisis Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Akibat Limbah Domestik di kota Medan

## Yeni Megalina

Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Medan yenimegalina@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencemaran berdasarkan parameter fisika, kimia dan biologi serta menganalis pencemaran di DAS Deli. Yang uji sampelnya diambil dari empat sub DAS dari DAS Deli bagian tengah. Sampel parameter berupa air sungai dari empat sub DAS yang dibagi menjadi empat stasiun yaitu stasiun IA dan IB berasal dari Sub DAS Sei Kambing, stasiun II A dan II B berasal dari Sub DAS Babura, stasiun III A dan III B bersal dari Sub DAS Deli, sedangkan stasiun IV A dan IV B berasal dari Sub DAS Kwala Bekala. Parameter kimia yang diuji adalah deterjen, DO, BOD, khlorida, nitrat dan nitrit. Parameter biologi yang di uji adalah Total Coliform. Sedangkan untuk parameter fisika yang di uji adalah suhu,konduktivitas,salinitas dan kekeruhan. Metede yang digunakan adalah metode survei. Menganalisis data menggunakan software Surfer 10 dan Microsoft Excel. Hasil Penelitian yang di peroleh menunjukkan adanya tingkat pencemaran pada parameter fisika,kimia dan biologi di DAS Deli. Produk yang dihasilkan yaitu analisis pencemaran DAS akibat limbah rumah tangga. Diharapkan analisis menjadi informasi bagi masyarah a untuk lebih wasp. da agar menggunakan air sungai sebagai aktivitas sehari-hari.

Kata kunci : DAS Deli, Limbah rumah tangga, Parameter fisika, kimia, dan hiologi

## **PENDAHULUAN**

Kota Medan merurakan Utara yang secara geografis terletak pada 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' Timur dan berada pada ketinggian 🞗 37.5 meter di atas permukaan laut. Sebelah baratan timur Kota Medan berbatasan de gan Kabupaten Deli dan Serdang. Di sebelah ut ngan Selat ra berbatasan Malaka. Kota medan n emiliki tiga hah aliran DAS Betylyn sungai (DAS) yaitu DAS dan Deli, DAS Percut.

DAS Deli dapat digolo gkan menjadi 3 bagan yaitu daerah hulu, tengah dan hilir. Daerah tengah terdiri dari sub DAS Sei Kambing, sub DAS Babura, sub DAS Deli dan sub DAS Kwala Bekala.

Banyak masyarakat kota Medan yang masih melakukan aktivitas di sungai yaitu sebagai yadah mencari nafkah, sebagai tempat mencari kepah, tempat pembuangan sampah, tak jarang juga digunakan untuk mandi dan mencuci. Padahal sungai di kota Medan sudah banyak tercemar oleh limbah industri, limbah domestik dan juga limbah pertanian. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan pemukiman penduduk ( rumah tangga) . Jenis-jenis sumber limbah domestik, yaitu air bekas mandi dan cuci,buangan eksreta/tinja manusia, sisa makanan, kertas,kaleng,plastik dan air sabun.

Pencemaran air dapat dihindari apabila masing-masing pihak mau menjaga. Didalam kegiatan industri dan teknologi air yang telah digunakan (air limbah industri) tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan karena dapat menyebabkan pencemaran. Jadi, harus diproses daur ulang baru dikembalikan ke lingkungan. Begitu juga dengan kegiatan rumah tangga jika air sudah tercemar, maka

erugian bagi umat manusia. masih digunak n dalam dapat menimbulkan enyakit Salah atu penyakit yang sering masyarakat masih menggunakan adi sungai um mandi dan mencuci adalah penyakit kulit. Penyakit kulit njerupakan penyakit yang ta masyarak t pengguna air tercemar. umum di 🕍 ng 🔠 adi adalah kulit kering, dan Ciri utama gatal-gata/ sebabkan karena adanya THale kandungan mineral yar beracun untuk kulit.

unuk memerika apa saja yang terkandung di alam sungai perle diadakannya pengujian air sungai menggunak n parameter fisika,kimia dan

#### Plotogi.

Metode

Penelitian ini akan dilaksanakan di sub DAS yang berasal dari DAS Deli yaitu sub DAS Seikambing, sub DAS Deli, sub DAS Kwala Bekala dan sub DAS Babura. Sampel yang diambil berasal dari yang tercemar akibat limbah rumah tanggga. Untuk pengambilan data DAS di Balai Penelolaan DAS Wampu kota Medan dan di BAPPEDA.Uji laboratorium dilakukan di Laboratorium Fisika Unimed dan BTKL-PP kelas I Medan. Sedangkan Jadwal penelitian akan berlangsung dari bulan Juni sampai dengan bulan Nopember 2015.

Penelitian ini dirancang dengan melalui metose survei dilapangan dan di laboratorium. Tahapan yang akan dilakukan selama penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilan peta DAS Deli balai Pengelolaan DAS Wampu
- Pengambilan data administrasi peta DAS Deli di Bappeda

ISSN: 2461-1247

c. Pengambilan sampel di DAS Deli yang memiliki sub DAS yaitu sub DAS Deli ,sub DAS Babura, sub DAS Sei Kambing dan sub DAS Kwala Bekala. Sampel yang DAS diambil di sub berdasarkan pemukiman yang jarang penduduk dan pemukiman yang padat penduduk yang dibagi menjadi 4 stasiun.Untuk sub DAS Sei Kambing dibagi menjadi stasiun IA ( Sub DAS Sei Kambing jarang pemukiman penduduk) dan stasiun IB (Sub DAS Sei Kambing yang padat pemukiman penduduk ). Sub DAS Babura dibagi menjadi stasiun II A (Sub DAS Babura yang jarang pemukiman penduduk ) dan stasiun II B ( Sub DAS Babura yang padat pemukiman penduduk ). Sub DAS Deli dibagi menjadi stasiun III A ( Sub DAS\_ Deli yang jarang pemukiman penduduk ) dan stasiun III B ( Sub DA Deli yang padat pemukiman pendulak ). Kwala Bekala dibagi penjadi stasiun IV A (Sub DAS Kwala Bekata yang jarang pemukiman penduluk ) dan stasiun (Sub DAS Kw la Bekala pemukiman penduduk

- Sampel parameter kimia yang terdir dari deterjen, nitra, nitrit, BOO,Korida dan parameter biolog yait iform akan di uji di HTKL-PP keta I Medan sedangkan san pel parameter ika berupa salinitas, kekert han, suhu dan uktivitas di Laboratorium
- Menganalisis Pencemaran berdasarkan Para neter fisika, kimia biologi



KALFI UNGambar 4.2.Pera Administrasi kota medan

Lokasi menunjukkan DAS Deli pada mbar di bawah ini:

Hasil dan Pembahasan

**Hasil Penelitian** 

Tabel 4.1. Hasil parameter Fisika

No	Sampel air	Parameter Fisika				Titik koordinat	
		Salinitas	Suhu	Konduk	Kekeru	North	East
		(ppm)	(°C)	tivitas (µS/cm)	Han(NTU)	(mU)	(mT)
1	St I A	65,2	27,2°C	131,0	6,00	47460367	0396077
2	St I B	65,5	27,3°C	130,5	4,23	47460299	0396070
3	St II A	40,1	27,5°C	80,4	17,59	47463167	0396019
4	St II B	40,7	28,1°C	81,9	14,19	47463167	0396012
5	St IIIA	33,6	27,1°C	67,0	22,16	47464819	0393183
6	St III B	39,0	26,0°C	77,7	8,13	47462534	0394816
7	St IV A	45,4	25,6°C	46,4	4,10	4754936	0391296
8	St IV B	41,0	26,2°C	81,7	10,57	47456800	0392788

Sambar 4.1.Lokasi Pengambilan sampel.

Data yang di peroleh berupa parameter Fisika, rameter Kimia dan parameter Biologi di Sub DAS Dell Sub DAS Labura, Sub DAS Sei Kambing serta Sub DAS Kwala Bekala. Hasil yang diperoleh diperlihatkan pada tarel 4.1, 4.2 dan 4.3.

Vol.2 No.2 April 2016

ISSN: 2461-1247

Tabel.4.2. Hasil Parameter Kimia

No	No Sampel air	Datarian (ma/l)	Klorida	Nitrat	Nitrit	DO	BOD
NO		Deterjen(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
1	Stasiun I A	600	14.99	<0,5	0,0033	0.28	20.36
2	Stasiun I B	5600	8.747	4.8	1,5827	3.54	4.51
3	Stasiun II A	700	5.428	2.2	0.0752	6.08	3.81
4	Stasiun II B	500	2.499	1,1	0.0517	7.3	2.61
5	Stasiun IIIA	600	13.75	< 0.5	0.1055	0.37	5.36
6	Stasiun IIIB	1500	9.247	2.1	0.4012	1.48	4.41
7	Stasiun IV A	1500	6.998	3.0	0.6231	5.48	3.56
8	Stasiun IV B	600	2.499	1.3	0.0792	7.43	1.390

Tabel 4.3 Hasil Parameter Biologi


1 40 01 110 114011 1	arameter Brorogr					
Sampel air	Total Coliform					
Stasiun I A	16000					
Stasiun I B	>16000					
Stasiun II A	>16000					
Stasiun II B	>16000					
Stasiun IIIA	>16000					
Stasiun IIIB	>16000	<b>^</b>				
Stasiun IV A	>16000					
Stasiun IV B	>16000					
Pembahasan		SIKA UNIV				
Parameter Fisika						
Parameter Fisika berupa suba,						
zakaruhan kanduktivitas dan salinitas yang						

# Pembahasan

n sa<mark>linit</mark>as yang kekeruhan,konduktivitas d pengujiannya dilakukan Laboratorium F Bumi Unimed.

#### Suhu


didapatkan Nilai Suhu yang enggunakan 🏻 termometer infared atu dengan tara stasium stasiun yang lainnya te jadi perbedaa tetapi tidak aperbedaan terlalu banyak. Variasi d sebabkan kare pengambilan kondisi erbed<del>aa</del>n lingkungan setiap stasiun



4.3. Kontur Suhu di DAS Deli

#### Kekeruhan

Nilai kekeruhan yang tinggi terdapat pada stasiun II A, II B dan III A. Tetapi nilai kekeruhan yang tertinggi terdapat pada stasiun III A yaitu 22,16. Kondisi nilai kekeruhan dapat dikonturkan seperti



# Kekeruhan di NAS Deli


kekeruhan yang tinggi pada stasiun III A babkan karena sampal diambil di aliran sungai tempat balkak pembuangan sampah. Kekeruhan perairan para umumnya disebabkan oleh adanya partikel-partike nsi seperti tanah **s**usp organik liat,lumpur ahan-bahan terlarut, hisme lainnya. Kekeruhan bakteri plaakton dan org kan sifat optik menggamba berdasarka banyaknya cahaya yang diserap dan dipancar an oleh bahan-bahan yang terdapat dalam air.

# Salinitas

Salinitas adal h jumlah total material yang terlarut. Berdasarkan sampel, salinitas yang paling tinggi adalah stasiun IA dan IB yaitu 65,2 ppm dan 65,5 ppm. Berdasarkan data terlihat stasiun IB memliki salinitas tertinggi ini disebabkan oleh pembuangan limbah rumah tangga yang secara langsung. Stasiun IB berada di belakang pemukiman penduduk. Kondisi nilai salinitas di DAS Deli dapat dikonturkan pada gambar di bawah ini :

Vol.2 No.2 April 2016


ISSN: 2461-1247



#### .Kontur Salinitas di DAS Deli

#### Konduktivitas

Berdasarkan sampel yang telah di nji nilai konduktivitas yang tinggi terdapat di sasiun IA dan IB yaitu 131 μS/cm dan 130.5 μS/m. Secata umum tingginya konduktivitas disebabkan oleh tingginya salinitas di stasiun IA dan IB kondisi nilai konduktivitas dapat dikontyakn sebagai berikun




#### Kontur konduktivitas di DAS Deli

# Parameter Kimia

Parameter kimia berupa DO, BOD,Nitrat, Nitrit, Detergen dan Klorida yang di uji di BTKLPPM. **DO** 


Hasil DO yang didapatkan di DAS Deli adalah stasiun IA,III A, dan III B dikategorikan sebagai tercemar berat. Untuk stasiun I B di kategorikan sebagai tercemar sedang. Untuk stasiun II A dan IV A dikategorikan tercemar ringan. Sedangkan untuk II B dan IV B dikategorikan belum tercemar. Semakin rendah nilai DO maka semakin tinggi tingkat pencemaran.



Gambar 4.6. Hasil DO di DAS Deli

#### BOD


Hasil BOD di DAS Deli adalah untuk stasiun I A mempunyai kriteria tercemar berat. Untuk stasiun II A, II B dan IV A masuk pada kriteria tercemar sedang. Kemudian untuk stasiun II A, II B dan IV A pada kriteria tercemar ringan sedangkan stasiun II B dan IV B tidak tercemar.



Gambar (A) Hasil DO di DAS Deli

# Deterjen

Hasiz (ji) menunukkan bahwa di DAS Deli telah tercentar oleh deterjen Stasiun yang paling tinggi tercemar deterjen adalah stasiun I B. Deterjen paling banyak digunaka oleh masyarakat dalam kehidupan sehari hari. Dan merupakan salah satu jenis timbah ramah tangga.




Gambar 4.8. Hasil Deterjen di DAS Deli

# Klorida

Hasil dari data menunjukkan bahwa stasiun IA dan III A paling banyak tercemar oleh clorida.

Vol.2 No.2 April 2016


ISSN: 2461-1247



Gambar 4.9. Hasil Klorida di DAS Deli

#### **Nitrat**


Berdasarkan hasil uji lab bahwa stasiun II B paling tinggi tercemar nitrat.



Gambar 4.10. Hasil Nit at di DAS De

# Nitrit

Hasil uji Nitrit menunjukan bahwa stasiuh ujug paling tinggi tercemar nitrit adalah stasiun dibersih jumlah maksimum nitrit adalah 0.06 (mg/l) sedangkan hasil dari beberapa stasiun sudah melewati batas maksimumnya. Hanya stasiun I A yaitu 0,0033 dan II B yaitu 0,0517 dibawan 0,06



Gambar 4.11. hasil Nitrit di DAS Deli

### Kesimpulan

- 1. Hasil analisis pencemaran di DAS Deli berdasarkan parameter fisika yaitu :
- 2. Salinitas di stasiun I B yaitu 65,5 ppm merupakan yang paling tinggi di bandingkan satsiun lainnya. Sedangkan yang paling rendah di stasiun III B yaitu 33,6 ppm
- 3. Kekeruhan yang paling tinggi di stasiun III A yaitu 22,6 NTU sedangkan yang paling rendah adalah stasiun IV A yaitu 4,10 NTU
- 4. Konduktivitas I B yaitu 130,5
- (μS/cm) merupakan yang paling tinggi dibandingkan stasiun yang lainnya, sedangkan yang paling rendah stasiun IV A 46,4 (μS/cm)
  - 2. Dari hasil pencemaran di DAS Deli parameter berdasarkan kimia yaitu pencemaran DO yang paling tinggi oleh stasiun I A yaitu 0,28 (mg.l) semakin rendah DO semakin tinggi tingkat narannya. Pencemaran BOD yang ng tinggi ditunjukkan oleh satsiun I A yaitu mg/N Pencemaran deterjen yang paling adalah st siun I B yaitu 5600 (µg/l). Ini can lok si IB berada di belakang arakat Pencemaran Khlorida yang tinggiadalah stasiun I Yaitu 14,99 Pemcemaran nitrat yang paling tinggi adalah stasiun ya u 4,8 (mg/l). Pencemaran paling tinggi adalah stasiun IB yaitu Di perairan alami, nitrit (NO2) mlah yang sangat sedikit, an dalam ju daripada nitrat.

Bori hasi pencemaran di DAS Deli terdasarkan parameter biologi menunjukkan bahwa total coli orm di semua stasiun melebihi batas standar baku yaitu 5000 ini menujukkan bahwa samua stasiun memiliki polusi beratyang memerlukan jenis-jenis penanganan ek pensif

4. Hasil analisis pencemaran di DAS Deli ini dapat digunakan sebagai suatu peringatan bagi masyarakat agar tidak menggunakan sungai untuk kehidupan sehari-hari seperti mandi,mencuci dll.

### DAFTAR PUSTAKA

Achmad, R. 2004. Kimia

lingkungan. Yogyakarta: Andi

Asdak,C.2007.Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.Gadjah Mada University Press.Yogyakarta

Borner, Edinger & Neiburger. 1995. Memahami Lingkungan Atmosfer Kita. Bandung: ITB

Dephut.2003c.Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai(DAS) Terpadu. Jakarta: Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya air.

Dephut.2008.Kerangka kerja Pengelolaan Daerah Aliran Sungai(DAS) Terpadu .Jakarta: Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya air.

Gabriel, F,J.2001.Fisika Lingkungan. Jakarta: Hipokrates.

Indarto.2012.Hidrologi dasar teori dan contoh aplikasi:Jakarta

Prahasta, E. 2009. Sistem Informasi Geografis. Bandung: Informatika

Prahasta, E. 2001. Konsep-konsep dasar Sistem Informasi Geografis.Bandung: Informatika.

Borner, Edinger & Neiburger. 1995. Memahami Lingkungan Atmosfer Kita.Bandung:ITB Suprihatin, A & daryanto. 2013. Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup. Yogyakarta:Gava Media.

Suharto, I,I. Limbah Kimia Dalam Pencemaran Udara dan Air. Yogyakarta.

Andi Wardhana, A, W. 1995. Dampak pencemaran lingkungan. Yogyakarta: Andi offset Yogyakarta

Jurnal Ekosains Vol IV No.1 Maret 2012 Jurnal Teknologi Lingkungan P3TL-BPPT-5.(3):193-197

